



Hej,

Styrelsens arbete med fastigheterna fortsätter på flera fronter och här kommer viktig information för samtliga boende på Illerbacken.

Arbete med stambyte

Under de närmsta veckorna kommer arbetet med att färdigställa renoveringen av stammarna i Illerbacken 5 att ta vid, ett arbete som förväntas vara **klart under vecka 21**. Vi ber om er förståelse att det kommer att ske en entreprenad under den tidsperioden och att vissa störande ljud med mera kan förekomma.

I samband med detta är det oerhört **viktigt** att *ingen* inleder några nya renoveringsprojekt i fastigheten utan att koordinera det med styrelsen först. Detta då vi har ingått ett avtal som inte tillåter några parallella entreprenader i fastigheten.

Problem med värmen

Vi är medvetna om att det är flera boende som har upplevt problem med värmen i fastigheten, och vi kan bara beklaga situationen. Styrelsen har arbetat hårt för att lösa problemet, men tyvärr är det mer komplicerat än att bara öka temperaturen i undercentralen.

De största problemen har varit i hus nummer 5 och därför kommer RS driftteknik att installera en ny fläkt i fastigheten som förhoppningsvis kommer att lösa problemen. Detta arbete sker måndagen den 17 februari och i samband med detta kommer samma aktör att göra korrigeringar av radiatorventiler i samtliga fastigheter hos de som upplever problem.

I ett separat utskick har information framgått om att kontakta Uffe på BK Kraft för att påtala att man har problem så de vet vilka de ska besöka. Gör detta **senast fredag 14/2 kl. 14:00**. Anmäl ditt namn samt lägenhetsnummer. RS Driftteknik kommer tillsammans med BK Kraft att åtgärda problemen **måndag 17/2 mellan kl. 09:00–16:00**. Uffe på BK Kraft nås på **070-830 66 61**.

När entreprenaden med stammarna i Illerbacken 5 är klar kommer sedan en ny OVK att genomföras i samtliga fastigheter för att säkerställa att problemen inte uppstår på nytt.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen, BRF Illern 1